

放射トラバース計算書

観測	器械点	視準点	観測角	方向角	水平距離	C O S	S I N	X	Y	X	Y	測点
放射	T0	TB		315-00-00						100.000	100.000	T0
放射	T0	K1	60-20-22	15-20-22	98.587	0.964376	0.264537	95.075	26.080	195.075	126.080	K1
放射	T0	K2	90-32-12	45-32-12	166.250	0.700453	0.713699	116.450	118.652	216.450	218.652	K2
放射	T0	K3	135-25-26	90-25-26	102.587	-0.007398	0.999973	-0.759	102.584	99.241	202.584	K3
放射	T0	K4	120-20-30	75-20-30	151.587	0.253054	0.967452	38.360	146.653	138.360	246.653	K4
放射	T0	K6	200-30-20	155-30-20	111.889	-0.910001	0.414605	-101.819	46.390	-1.819	146.390	K6